


ボックスカルバート

■形状図



■規格表

呼び名	形状寸法(mm)							参考重量 (kg)
	B	H	t	t1	B1	H1	c	
300×300	300	300	70	70	440	440	40	5 0 0
400×400	400	400	80	80	560	560	40	7 4 0
500×400	500	400	100	100	700	600	100	1 1 5 0
500×500	500	500	100	100	700	700	100	1 2 4 0
600×500	600	500	100	100	800	700	100	1 3 4 0
600×600	600	600	100	100	800	800	100	1 4 4 0
700×600	700	600	110	110	920	820	100	1 6 9 5
700×700	700	700	110	110	920	920	100	1 8 0 0
800×600	800	600	120	120	1040	840	100	1 9 8 0
800×700	800	700	120	120	1040	940	100	2 0 9 0
800×800	900	800	120	120	1040	1040	100	2 2 1 0
900×700	900	700	120	120	1140	940	100	2 2 2 0
900×800	900	800	120	120	1140	1040	100	2 3 2 0
900×900	900	900	120	120	1140	1140	100	2 4 4 0
1000×800	1000	800	130	120	1240	1060	150	2 6 6 0
1000×900	1000	900	130	120	1240	1160	150	2 7 9 5
1000×1000	1000	1000	130	120	1240	1260	150	2 9 1 0